

Escala de Voo - 03/2022 - H175 - Rev.: 1**Experiência**

- No grupo 1 da aeronave PR-OTN o tripulante RENATO MACHADO DE ALMEIDA não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (500 - Comandante) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- No grupo 1 da aeronave PR-OTN o tripulante DIEGO LUIZ TICCHETTI não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (500 - Co-piloto) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- No grupo 2 da aeronave PR-OTN o tripulante FERNANDO ROCHA DA CONCEICAO não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (500 - Comandante) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- No grupo 2 da aeronave PR-OTN o tripulante RICARDO DE REZENDE HERTER não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (500 - Co-piloto) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- No grupo 3 da aeronave PR-OTN o tripulante ANDRE BENVENUTI DE MOURA ALCANTARA não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (500 - Comandante) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- No grupo 3 da aeronave PR-OTN o tripulante LEONARDO ALONSO CORREA DA COSTA não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (500 - Co-piloto) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- No grupo 4 da aeronave PR-OTN o tripulante JEFFERSON STWART DAS CHAGAS não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (500 - Comandante) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- No grupo 4 da aeronave PR-OTN o tripulante NEWTON MACHADO BARRETO FILHO não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (500 - Co-piloto) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- No grupo 1 da aeronave PR-OTP o tripulante RAFAEL JARDIM ASCOLY não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (100 - Comandante) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- No grupo 1 da aeronave PR-OTP o tripulante ABILIO RAMOS NETO não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (500 - Co-piloto) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- No grupo 2 da aeronave PR-OTP o tripulante ERIC MAURICIO DELA DEA não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (500 - Comandante) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- No grupo 2 da aeronave PR-OTP o tripulante ALVARO ROSA DA SILVA não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (500 - Co-piloto) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- No grupo 1 da aeronave PR-OTQ o tripulante CHARLES DE LUCA PEREIRA não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (500 - Comandante) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- No grupo 1 da aeronave PR-OTQ o tripulante MARCIO COSTA LIMA não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (500 - Co-piloto) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- No grupo 2 da aeronave PR-OTQ o tripulante ULISSES ZAGO não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (500 - Comandante) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- No grupo 2 da aeronave PR-OTQ o tripulante AYRTON JOSE COELHO DE BRITTO NETO não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (500 - Co-piloto) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- No grupo 1 da aeronave PR-OTS o tripulante EGON ZUCATTI BUTTNER não possui os requisitos mínimos

de horas para experiência (500 - Comandante) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.

- No grupo 1 da aeronave PR-OTS o tripulante FREDERICO RUBEM THOMAS não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (500 - Co-piloto) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- No grupo 2 da aeronave PR-OTS o tripulante EDISON LUIZ DE CALDAS não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (500 - Comandante) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- No grupo 2 da aeronave PR-OTS o tripulante RICARDO MARINHO DA SILVA não possui os requisitos mínimos de horas para experiência (500 - Co-piloto) e seus acompanhantes não possuem requisitos para validá-lo.
- .
- .

Matrícula	Nome	Setor	Alerta
FERNANDO (50)			O CCF do tripulante está ou estará vencido em 28/02/2022
FERNANDO (50)			O tripulante FERNANDO não possui 3 poucos noturnos com 30 minutos de voo nos últimos 90 dias (1 pouso(s) e 0 minuto(s) nos últimos 90 dias) para a aeronave PR-OTN.
FERNANDO (50)			O tripulante não tem o total de horas de voo com aeronaves similares (224) do requisito (500) para a designação Piloto Comandante (Designação).
STWART (227)			O tripulante STWART não possui 3 poucos noturnos com 30 minutos de voo nos últimos 90 dias (0 pouso(s) e 0 minuto(s) nos últimos 90 dias) para a aeronave PR-OTN.
STWART (227)			O tripulante não tem o total de horas de voo com aeronaves similares (284) do requisito (500) para a designação Piloto Comandante (Designação).
STWART (227)			O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo EMERGÊNCIAS GERAIS, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo EFB e para a designação Piloto Comandante: - EFB - INICIAL - (10/02/2022) - Piloto Comandante - EFB - PERIÓDICO - (Não tem) - Piloto Comandante
STWART (227)			O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo SOLO - AERONAVE, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante
TORRES (240)			O tripulante se encontra no treinamento CRM - PERIÓDICO de 01/03/2022 até 07/03/2022 (id.: 7476 - cod.: 135/2022 rev. 1 - status: Divulgado), conflitando as seguintes datas: 01/03/2022 - 02/03/2022 - 03/03/2022 - 04/03/2022 - 05/03/2022 - 06/03/2022 - 07/03/2022
TORRES (240)			O tripulante não tem o total de horas de voo com aeronaves similares (313) do requisito (500) para a designação Piloto Comandante (Designação). O tripulante não tem o total de horas de voo com aeronaves similares (313) do requisito (500) para a designação Instrutor de Voo (Designação).
TORRES (240)			O tripulante não tem o total de horas de voo com o mesmo modelo como comandante (237) do requisito (500) para a designação Instrutor de Voo (Designação). O tripulante não tem o total de horas de voo com aeronaves similares (313) do requisito (500) para a designação Instrutor de Simulador (Designação).
SANTANA (244)			O tripulante não tem o total de horas de voo com o mesmo modelo como comandante (492) do requisito (500) para a designação Instrutor de Linha (Designação). O tripulante não tem o total de horas de voo com o mesmo modelo como comandante (492) do requisito (500) para a designação Instrutor de Simulador (Designação). O tripulante não tem o total de horas de voo com o mesmo modelo como comandante (492) do requisito (500) para a designação Instrutor de Voo (Designação).
SANTANA (244)			O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo CRM e para a designação Piloto Comandante: - CRM - PERIODICO - (17/02/2021) - Piloto Comandante - CRM PERIODICO - EAD - (15/02/2022) - Piloto Comandante - CRM - INICIAL - (Não tem) - Piloto Comandante
EGON (251)			O tripulante não tem o total de horas de voo com aeronaves similares (120) do requisito (500) para a designação Piloto Comandante (Designação). O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo EFB e para a designação Piloto Comandante: - EFB - INICIAL - (09/02/2022) - Piloto Comandante - EFB - PERIODICO - (Não tem) - Piloto Comandante
EGON (251)			O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo NORMAM e para a designação Piloto Comandante: - NORMAM 27 - (Não tem) - Piloto Comandante O tripulante não tem todos os certificados válidos necessários para o grupo CHEQUE e para a designação Piloto Comandante: - CHEQUE IFRH - vence em 30/03/2022 - Piloto Comandante O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo EFB e para a designação Co-Piloto: - EFB - INICIAL - (09/02/2022) - Co-Piloto - EFB - PERIODICO - (Não tem) - Co-Piloto O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo NORMAM e para a designação Co-Piloto: - NORMAM 27 - (Não tem) - Co-Piloto O tripulante não tem todos os certificados válidos necessários para o grupo CHEQUE e para a designação Co-Piloto: - CHEQUE IFRH - vence em 30/03/2022 - Co-Piloto
RENATO MACHADO (268)			O tripulante não tem o total de horas de voo com aeronaves similares (351) do requisito (500) para a designação Piloto Comandante (Designação).
RENATO MACHADO (268)			O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo COMBATE A INCÊNDIO, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo BOTE SALVA VIDAS, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo SOLO - AERONAVE, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante
DO BEM (322)			O tripulante não tem o total de horas de voo com o mesmo modelo como comandante (469) do requisito (500) para a designação Instrutor de Voo (Designação).
DO BEM (322)			O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo CRM, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo COMBATE A INCENDIO, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo BOTE SALVA VIDAS, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante
DO BEM (322)			O tripulante DO BEM não folgou o mínimo que deveria (10 dias folgados / 15 dias trabalhados)
LEONARDO AMORIM (454)			O tripulante não tem o total de horas de voo com aeronaves similares (234) do requisito (500) para a designação Piloto Comandante (Designação). O tripulante não tem o total de horas de voo com aeronaves similares (234) do requisito (500) para a designação Instrutor de Voo (Designação). O tripulante não tem o total de horas de voo com o mesmo modelo como comandante (188) do requisito (500) para a designação Instrutor de Voo (Designação).
LEONARDO AMORIM (454)			O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo EFB e para a designação Piloto Comandante: - EFB - INICIAL - (06/02/2022) - Piloto Comandante - EFB - PERIODICO - (Não tem) - Piloto Comandante
MORAIS (479)			O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo SOLO - AERONAVE, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante
SIDDHARTA (486)			O tripulante não tem o total de horas de voo com aeronaves similares (373) do requisito (500) para a designação Piloto Comandante (Designação). O tripulante não tem o total de horas de voo com aeronaves similares (373) do requisito (500) para a designação Instrutor de Voo (Designação).
SIDDHARTA (486)			O tripulante não tem o total de horas de voo com o mesmo modelo como comandante (332) do requisito (500) para a designação Instrutor de Voo (Designação). O tripulante não tem o total de horas de voo com aeronaves similares (373) do requisito (500) para a designação Examinador Credenciado (Designação). O tripulante não tem o total de horas de voo com o mesmo modelo como comandante (352) do requisito (500) para a designação Examinador Credenciado (Designação).
CALDAS (550)			O tripulante não tem o total de horas de voo com aeronaves similares (63) do requisito (500) para a designação Piloto Comandante (Designação). O tripulante não tem o total de horas de voo com o mesmo modelo (63) do requisito (100) para a designação Piloto Comandante (Designação).
CALDAS (550)			O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo ARTIGOS PERIGOSOS, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo PPC, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo EFB e para a designação Piloto Comandante: - EFB - INICIAL - (17/02/2022) - Piloto Comandante - EFB - PERIODICO - (Não tem) - Piloto Comandante
CALDAS (550)			O tripulante não tem o total de horas de voo com aeronaves similares (353) do requisito (500) para a designação Piloto Comandante (Designação). O tripulante não tem o total de horas de voo com aeronaves similares (353) do requisito (500) para a designação Instrutor de Linha (Designação).
CALDAS (550)			O tripulante não tem o total de horas de voo com o mesmo modelo como comandante (334) do requisito (500) para a designação Instrutor de Linha (Designação). O tripulante não tem o total de horas de voo com aeronaves similares (353) do requisito (500) para a designação Instrutor de Simulador (Designação). O tripulante não tem o total de horas de voo com aeronaves similares (353) do requisito (500) para a designação Instrutor de Simulador (Designação). O tripulante não tem o total de horas de voo com o mesmo modelo como comandante (334) do requisito (500) para a designação Examinador Credenciado (Designação). O tripulante não tem o total de horas de voo com o mesmo modelo como comandante (334) do requisito (500) para a designação Examinador Credenciado (Designação).
CALDAS (550)			O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo EMERGÊNCIAS GERAIS, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo CRM, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo EFB e para a designação Piloto Comandante: - EFB - INICIAL - (09/02/2022) - Piloto Comandante - EFB - PERIODICO - (Não tem) - Piloto Comandante
CALDAS (550)			O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo NORMAM e para a designação Piloto Comandante: - NORMAM 27 - (Não tem) - Piloto Comandante
LUCA (758)			O tripulante não tem o total de horas de voo com aeronaves similares (187) do requisito (500) para a designação Piloto Comandante (Designação).

Matrícula	Nome	Setor	Alerta
LUCA (758)			O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo CRM, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante
ZAGO (831)			O tripulante não tem o total de horas de vôo com aeronaves similares (272) do requisito (500) para a designação Piloto Comandante (Designação). O tripulante não tem o total de horas de vôo com aeronaves similares (272) do requisito (500) para a designação Instrutor de Voo (Designação). O tripulante não tem o total de horas de vôo com o mesmo modelo como comandante (205) do requisito (500) para a designação Instrutor de Voo (Designação). O tripulante não tem o total de horas de vôo com aeronaves similares (272) do requisito (500) para a designação Instrutor de Simulador (Designação). O tripulante não tem o total de horas de vôo com aeronaves similares (272) do requisito (500) para a designação Examinador Credenciado (Designação). O tripulante não tem o total de horas de vôo com o mesmo modelo como comandante (205) do requisito (500) para a designação Examinador Credenciado (Designação).
ZAGO (831)			O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo ARTIGOS PERIGOSOS, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo EMERGENCIAS GERAIS, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo PPC, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo EFB e para a designação Piloto Comandante: - EFB - INICIAL - (23/02/2022) - Piloto Comandante - EFB - PERIODICO - (Não tem) - Piloto Comandante
DELA DEA (835)			O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo FRASEOLOGIA, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo COMBATE A INCÊNDIO e para a designação Piloto Comandante: - TREINAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO - (23/02/2022) - Piloto Comandante O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo BOTE SALVA VIDAS e para a designação Piloto Comandante: - TREINAMENTO BOTE SALVA VIDAS - (23/02/2022) - Piloto Comandante
DELA DEA (835)			O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo SOLO - AERONAVE, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante
RAFAEL ASCOLY (957)			O tripulante não tem o total de horas de vôo com aeronaves similares (211) do requisito (500) para a designação Piloto Comandante (Designação). O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo EFB e para a designação Piloto Comandante: - EFB - INICIAL - (08/02/2022) - Piloto Comandante - EFB - PERIODICO - (Não tem) - Piloto Comandante
RAFAEL ASCOLY (957)			O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo FRASEOLOGIA, para a designação Piloto Comandante - Piloto Comandante O tripulante não tem o total de horas de vôo com aeronaves similares (35) do requisito (500) para a designação Piloto Comandante (Designação). O tripulante não tem o total de horas de vôo com o mesmo modelo (35) do requisito (100) para a designação Piloto Comandante (Designação). O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo EFB e para a designação Piloto Comandante: - EFB - INICIAL - (10/02/2022) - Piloto Comandante - EFB - PERIODICO - (Não tem) - Piloto Comandante
ANDRE BENVENUTI (1501)			O tripulante de férias se encontra de férias em outra escala aprovada (02/2022 - H175) neste mesmo período.
ANDRE BENVENUTI (1501)			O tripulante não tem o total de horas de vôo com aeronaves similares (267) do requisito (500) para a designação Piloto Comandante (Designação).
ANDRE BENVENUTI (1501)			O tripulante não tem nenhum dos certificados válidos necessários para o grupo EFB e para a designação Piloto Comandante: - EFB - INICIAL - (02/02/2022) - Piloto Comandante - EFB - PERIODICO - (Não tem) - Piloto Comandante
ANDRE BENVENUTI (1501)			O tripulante ANDRE BENVENUTI deve cumprir o requerido de READAPTAÇÃO.
RICARDO DE REZENDE HERTER (2729)			O tripulante RICARDO DE REZENDE HERTER não possui 3 pouso noturnos com 30 minutos de voo nos últimos 90 dias (0 pouso(s) e 0 minuto(s) nos últimos 90 dias) para a aeronave PR-OTN.
NEWTON MACHADO BARRETO FILHO (2731)			O CCF do tripulante está ou estará vencido em 02/03/2022
NEWTON MACHADO BARRETO FILHO (2731)			O tripulante NEWTON MACHADO BARRETO FILHO não possui 3 pouso noturnos com 30 minutos de voo nos últimos 90 dias (0 pouso(s) e 0 minuto(s) nos últimos 90 dias) para a aeronave PR-OTN.
NEWTON MACHADO BARRETO FILHO (2731)			O tripulante não tem todos os certificados válidos necessários para o grupo CHEQUE e para a designação Co-Piloto: - CHEQUE IFRH - (27/01/2022) - Co-Piloto
RICARDO MARINHO DA SILVA (2717)			O tripulante não tem o total de horas de vôo geral (195) do requisito (500) para a designação Co-Piloto (Designação). O tripulante não tem o total de horas de vôo como comandante (0) do requisito (100) para a designação Co-Piloto (Designação). O tripulante não tem o total de horas de vôo com o mesmo motor (195) do requisito (500) para a designação Co-Piloto (Designação).
RICARDO MARINHO DA SILVA (2717)			O tripulante não tem todos os certificados válidos necessários para o grupo CHEQUE e para a designação Co-Piloto: - CHEQUE IFRH - (03/02/2022) - Co-Piloto
LEONARDO ALONSO CORREA DA COSTA (2716)			O tripulante não tem todos os certificados válidos necessários para o grupo CHEQUE e para a designação Co-Piloto: - CHEQUE IFRH - (26/01/2022) - Co-Piloto
ABILIO RAMOS NETO (2719)			O tripulante não tem todos os certificados válidos necessários para o grupo CHEQUE e para a designação Co-Piloto: - CHEQUE IFRH - (03/02/2022) - Co-Piloto
ALVARO ROSA DA SILVA (2714)			O tripulante não tem todos os certificados válidos necessários para o grupo CHEQUE e para a designação Co-Piloto: - CHEQUE IFRH - (04/02/2022) - Co-Piloto
NELSON KENJI SAKAUE (2718)			O tripulante não tem todos os certificados válidos necessários para o grupo CHEQUE e para a designação Co-Piloto: - CHEQUE IFRH - (27/01/2022) - Co-Piloto
NELSON KENJI SAKAUE (2718)			O tripulante NELSON KENJI SAKAUE está trabalhando mais dias do que deveria (26 dias), nos seguintes dias: 16/02/2022 - 17/02/2022 - 18/02/2022 - 19/02/2022 - 20/02/2022 - 21/02/2022 - 22/02/2022 - 23/02/2022 - 24/02/2022 - 25/02/2022 - 26/02/2022 - 27/02/2022 - 28/02/2022 - 01/03/2022 - 02/03/2022 - 03/03/2022 - 04/03/2022 - 05/03/2022 - 06/03/2022 - 07/03/2022 - 08/03/2022 - 09/03/2022 - 10/03/2022 - 11/03/2022 - 12/03/2022 - 13/03/2022
NELSON KENJI SAKAUE (2718)			O tripulante NELSON KENJI SAKAUE não folgou o mínimo que deveria (1 dias folgados / 26 dias trabalhados)
EDUARDO ANDRADE GIACOMIN (2720)			O tripulante não tem todos os certificados válidos necessários para o grupo CHEQUE e para a designação Co-Piloto: - CHEQUE IFRH - (04/02/2022) - Co-Piloto
EDUARDO ANDRADE GIACOMIN (2720)			O tripulante EDUARDO ANDRADE GIACOMIN está trabalhando mais dias do que deveria (27 dias), nos seguintes dias: 16/02/2022 - 17/02/2022 - 18/02/2022 - 19/02/2022 - 20/02/2022 - 21/02/2022 - 22/02/2022 - 23/02/2022 - 24/02/2022 - 25/02/2022 - 26/02/2022 - 27/02/2022 - 28/02/2022 - 01/03/2022 - 02/03/2022 - 03/03/2022 - 04/03/2022 - 05/03/2022 - 06/03/2022 - 07/03/2022 - 08/03/2022 - 09/03/2022 - 10/03/2022 - 11/03/2022 - 12/03/2022 - 13/03/2022 - 14/03/2022
FREDERICO RUBEM THOMAS (2727)			O tripulante não tem todos os certificados válidos necessários para o grupo CHEQUE e para a designação Co-Piloto: - CHEQUE IFRH - (13/02/2022) - Co-Piloto
LUIZ GUSTAVO FRANCO MARCOS (2723)			O CCF do tripulante está ou estará vencido em 26/03/2022
LUIZ GUSTAVO FRANCO MARCOS (2723)			O tripulante não tem todos os certificados válidos necessários para o grupo CHEQUE e para a designação Co-Piloto: - CHEQUE IFRH - (13/02/2022) - Co-Piloto
MARCIO LIMA (2904)			O tripulante não tem o total de horas de vôo com o mesmo modelo (28) do requisito (50) para a designação Co-Piloto (Designação).
AYRTON JOSE COELHO DE BRITTO NETO (2906)			O tripulante não tem todos os certificados válidos necessários para o grupo CHEQUE e para a designação Co-Piloto: - CHEQUE ROTA - (Não tem) - Co-Piloto O tripulante não tem todos os certificados válidos necessários para o grupo CHEQUE e para a designação Co-Piloto: - CHEQUE ROTA - (Não tem) - Co-Piloto